

Inspektionsbericht

Gleitschirm-Rettung

Dokumentationsnummer	EAPR-RG-0475/15	Ausgabe	0
Unterauftrag	/	deutsche Ausgabe	
Auftraggeber	MAC PARA TECHNOLOGY s.r.o. Televizní 2615 75661 Roznov pod Radhostem Czech Republic		
Auftrag vom	01.10.2015		
Auftragseingang	01.10.2015		
Inhalt des Auftrages	Feststellung der Festigkeit und Funktion eines Gleitschirm-Rettungsgerätes		
Art des Auftrages	umfassend	Bezug:	keiner
Inspektionsort	87730 Bad Grönenbach, Sitz der Inspektionsstelle		
Inspektionsgegenstand	Aegis 38 light		
Seriennummer		Zustand	
Inspektionsgrundlage	LTF 91/09 , Pkt. 6., 10. - EN 12491 , IA 010, IA 016		
Prüfungszeitraum	01.10.2015	bis	17.12.2015
Inspektionsdatum	17.12.2015		

Dieser Inspektionsbericht besteht aus 2 Seiten und enthält 2 Anlagen
(Anlage 1: EBL, Anlage 2: Sinkgeschwindigkeit)

Dieser Inspektionsbericht darf nur vollständig und unverändert weiterverbreitet werden. Auszüge oder Kürzungen bedürfen der schriftlichen Genehmigung der EAPR GmbH. Dokumente ohne Unterschrift und Stempel haben keine Gültigkeit. Das Deckblatt und die Unterschriftsseite dieses Dokuments sind mit dem Stempel der EAPR GmbH versehen. Die Akkreditierungen gelten für die in den aktuellen Urkunden aufgeführten Prüfverfahren. Die Liste der akkreditierten Bereiche ist auf Anforderung erhältlich.

Anlass

Auf Grund der gesetzlichen Notwendigkeit für den Hersteller eines Luftsportgerätes gem. LuftGerPV dieses durch eine akkreditierte Inspektionsstelle nach den gültigen Lufttüchtigkeitsforderungen prüfen zu lassen, wird die Inspektion des Artikels vorgenommen.

Inspiziert wurde das Muster: **Aegis 38 light**

1	Bauform		rund
2	Zulässiges max. Anhängelast	kg	125
3	Packvolumen	ccm	4492
4	Gewicht incl. V-Leine	kg	1,6
6	Betriebshandbuch, Fassung		Vers. 1.1 - 11/2015
7	Datenblatt, Fassung		20.01.2016

Vom ursprünglichen Inspektionsumfang wurde nichts weggelassen

Es wurden keine Teile der Inspektionsarbeit an Dritte vergeben.

Zusammenfassung

Das geprüfte Muster entspricht den Lufttüchtigkeitsforderungen in den unter –Inspektionsgrundlage- genannten Normen/Verfahren und zugehörigen Unterpunkten.

i.A.  **EAPR GmbH**
 - Musterprüfstelle -
 Marktstraße 11
 87730 Bad Grönenbach
 Tel: 08334 - 53 44 70
 mail: info@eapr.eu

Guido Reusch
 Musterprüfer und Leiter der Inspektionsstelle

Bad Grönenbach, den 20.01.2016

EAPR GmbH
 Inspektionsstelle für
 Luftsportgeräte
 Marktstr. 11
 D-87730 Bad Grönenbach

Fon +49 (0) 8334-534470
 info@eapr.eu
 www.eapr.eu

Postbank AG
 796200806 BLZ 70010080
 IBAN:
 DE66 7001 0080 0796 2008 06
 BIC: PBNKDEFFXXX

 **DAkkS**
 Deutsche
 Akkreditierungsstelle
 D-IS-18891-01-00

Erklärung über Bauausführung und Leistung (EBL)
 20.01.2016

EBL-GS-DB - Stand 19.12.2012 - V5

Gleitsegel-Rettungsgerät

Musterprüfung

EAPR-RG-0475/15

Gerätemuster

Aegis 38 light

Musterprüfinhaber

S.r.o.
 Televizní 2615
 75661 Roznov pod Radhostem
 Czech Republic

Datum der Musterprüfbestätigung	17.12.2015
Art der Prüfung	umfassend
Bezug	keiner

Nachgewiesene Normen und Verfahren	LTF 91/09, Pkt. 6., 10. - EN 12491, IA 010, IA 016
------------------------------------	---

Gerätegewicht	1,6 kg
Zulässiges max. Anhängelast	125 kg
Bauform	rund
Steuerbar	nein
Ausgelegte Fläche (<i>Herstellerangabe</i>)	38 m²
Packvolumen	4492 ccm
Mittelwert Leinenlänge	5038 mm
Mittelleine	5250 mm
V-Leine	770 mm

Besonderheiten	keine
----------------	--------------

Betriebsanweisung in der Fassung vom	Vers. 1.1 - 11/2015
--------------------------------------	----------------------------

Nachprüffristen	24 Monate
-----------------	------------------

Bad Grönenbach, 20.01.2016

Diese Erklärung wurde elektronisch erstellt und ist ohne Unterschrift gültig