

## Inspektionsbericht

*Gleitschirm-Rettung*

Dokumentationsnummer  
Unterauftrag

**EAPR-RG-0474/15**  
/

Ausgabe 0  
deutsche Ausgabe

Auftraggeber

**MAC PARA TECHNOLOGY s.r.o.**  
Televizní 2615  
75661 Roznov pod Radhostem  
Czech Republic

Auftrag vom

01.10.2015

Auftragseingang

01.10.2015

Inhalt des Auftrages

Feststellung der Festigkeit und Funktion eines Gleitschirm-  
Rettungsgerätes

Art des Auftrages

**umfassend**

Bezug:

**keiner**

Inspektionsort

87730 Bad Grönenbach, Sitz der Inspektionsstelle

Inspektionsgegenstand

**Aegis 33 light**

Seriennummer

50985

Zustand

Inspektionsgrundlage

**LTF 91/09**, Pkt. 6., 10. - **EN 12491**,  
IA 010, IA 016

Prüfungszeitraum

01.10.2015

bis

17.12.2015

Inspektionsdatum

**17.12.2015**

Dieser Inspektionsbericht besteht aus 2 Seiten und enthält 2 Anlagen  
(Anlage 1: EBL, Anlage 2: Sinkgeschwindigkeit)

Dieser Inspektionsbericht darf nur vollständig und unverändert weiterverbreitet werden. Auszüge oder Kürzungen bedürfen der schriftlichen Genehmigung der EAPR GmbH. Dokumente ohne Unterschrift und Stempel haben keine Gültigkeit. Das Deckblatt und die Unterschriftsseite dieses Dokuments sind mit dem Stempel der EAPR GmbH versehen. Die Akkreditierungen gelten für die in den aktuellen Urkunden aufgeführten Prüfverfahren. Die Liste der akkreditierten Bereiche ist auf Anforderung erhältlich.

**Anlass**

Auf Grund der gesetzlichen Notwendigkeit für den Hersteller eines Luftsportgerätes gem. LuftGerPV dieses durch eine akkreditierte Inspektionsstelle nach den gültigen Lufttüchtigkeitsforderungen prüfen zu lassen, wird die Inspektion des Artikels vorgenommen.

Inspiziert wurde das Muster: **Aegis 33 light**

1	Bauform		<b>rund</b>
2	Zulässiges max. Anhängelast	kg	<b>105</b>
3	Packvolumen	ccm	<b>4492</b>
4	Gewicht incl. V-Leine	kg	<b>1,6</b>
6	Betriebshandbuch, Fassung		<b>Vers. 1.1 - 11/2015</b>
7	Datenblatt, Fassung		<b>20.01.2016</b>

Vom ursprünglichen Inspektionsumfang wurde nichts weggelassen

Es wurden keine Teile der Inspektionsarbeit an Dritte vergeben.

**Zusammenfassung**

**Das geprüfte Muster entspricht den Lufttüchtigkeitsforderungen in den unter -Inspektionsgrundlage- genannten Normen/Verfahren und zugehörigen Unterpunkten.**

 **EAPR GmbH**  
 - Musterprüfstelle -  
 Marktstraße 11  
 87730 Bad Grönenbach  
 Musterprüfer und Leiter der Inspektionsstelle  
 mail: info@eapr.eu

Bad Grönenbach, den 20.01.2016

EAPR GmbH  
 Inspektionsstelle für  
 Luftsportgeräte  
 Marktstr. 11  
 D-87730 Bad Grönenbach

Fon +49 (0) 8334-534470  
 info@eapr.eu  
 www.eapr.eu

Postbank AG  
 796200806 BLZ 70010080  
 IBAN:  
 DE66 7001 0080 0796 2008 06  
 BIC: PBNKDEFFXXX

 **DAkkS**  
 Deutsche  
 Akkreditierungsstelle  
 D-IS-18891-01-00

**Erklärung über Bauausführung und Leistung (EBL)**

20.01.2016

EBL-GS-DB - Stand 19.12.2012 - V5

**Gleitsegel-Rettungsgerät**

Musterprüfung

**EAPR-RG-0474/15**

Gerätemuster

**Aegis 33 light**

Musterprüfinhaber

**MAC PARA TECHNOLOGY s.r.o.**

Televizní 2615

75661 Roznov pod Radhostem

Czech Republic

Datum der Musterprüfbestätigung	<b>17.12.2015</b>
Art der Prüfung	<b>umfassend</b>
Bezug	<b>keiner</b>

Nachgewiesene Normen und Verfahren	<b>LTF 91/09, Pkt. 6., 10. - EN 12491, IA 010, IA 016</b>
------------------------------------	---

Gerätgewicht	<b>1,6 kg</b>
Zulässiges max. Anhängelast	<b>105 kg</b>
Bauform	<b>rund</b>
Steuerbar	<b>nein</b>
Ausgelegte Fläche ( <i>Herstellerangabe</i> )	<b>33,0</b>
Packvolumen	<b>4492 ccm</b>
Mittelwert Leinenlänge	<b>5038 mm</b>
Mittelleine	<b>5250 mm</b>
V-Leine	<b>770 mm</b>

Besonderheiten	<b>keine</b>
----------------	--------------

Betriebsanweisung in der Fassung vom	<b>Vers. 1.1 - 11/2015</b>
--------------------------------------	----------------------------

Nachprüffristen	<b>24 Monate</b>
-----------------	------------------

Bad Grönenbach, 20.01.2016

Diese Erklärung wurde elektronisch erstellt und ist ohne Unterschrift gültig